

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
320	GX-B1328/20-Y-24037	2024. 5. 24	本次共检验电器 7支，7支验电器所检 项目合格。	
321	GX-B1328/20-Y-24038	2024. 5. 24	本次共检携带式接地 和接地短路装置 6组，6组携带式接地 和接地短路装置所检 项目合格。	

322	GX-B1328/20-Y-24039	2024. 5. 24	本次共检绝缘杆 4支，4支绝缘杆所检 项目合格。	
323	GX-B1328/20-Y-24043	2024年5月24日	本次共检验电器 12支，12支验电器所 检项目合格。	

324	GX-B1328/20-Y-24044	2024年5月24日	本次共检携带式接地和接地短路装置6组，6组携带式接地和接地短路装置所检项目合格。	
325	GX-B1539/22-Y-24201	2024年5月28日	所检项目合格。	

326	GX-B1539/22-Y-24202	2024年5月28日	所检项目合格。	 A yellow wheel loader is parked on a dirt surface. Two workers wearing hard hats and safety vests are standing next to it. The date stamp '2024/4/22' is visible in the bottom right corner of the image.
327	GX-B1539/22-Y-24203	2024年5月28日	所检项目合格。	 A yellow wheel loader is parked on a dirt surface. Two workers wearing hard hats and safety vests are standing next to it. The date stamp '2024/4/22' is visible in the bottom right corner of the image.

328	GX-B1521/20-Y-24375	2024年5月28日	所检项目合格。	
329	GX-B1521/20-Y-24376	2024年5月28日	所检项目合格。	

330	GX-B1521/20-Y-24377	2024年5月28日	所检项目合格。	
331	GX-B1521/20-Y-24378	2024年5月28日	所检项目合格。	

332	GX-B1521/20-Y-24379	2024年5月28日	所检项目合格。	
333	GX-B1521/20-Y-24380	2024年5月28日	所检项目合格。	

334	GX-B1521/20-Y-24381	2024年5月28日	所检项目合格。	
335	GX-B1563/24-Y-24032	2024. 5. 28	所检项目合格。	

336	GX-B1563/24-Y-24033	2024. 5. 28	所检项目合格。	
337	GX-B1563/24-Y-24034	2024. 5. 28	所检项目合格。	

338	GX-B1556/22-Y-24012	2024. 5. 28	所检项目合格。	
339	GX-B1556/22-Y-24013	2024. 5. 28	所检项目合格。	

340	GX-B1557/22-Y-24025	2024. 5. 28	所检项目合格。	
341	GX-B1557/22-Y-24026	2024. 5. 28	所检项目合格。	

342	GX-B1557/22-Y-24027	2024. 5. 28	所检项目合格。	
-----	---------------------	-------------	---------	---