

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
114	GX-B1364/22-A-25145	2025/2/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
115	GX-B1364/22-A-25146	2025/2/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
116	GX-B1364/22-A-25147	2025/2/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
117	GX-B1363/22-A-25064	2025/2/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
118	GX-B1363/22-A-25061	2025/2/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
119	GX-B1363/22-A-25065	2025/2/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
120	GX-B1363/22-A-25066	2025/2/17	所检项目合格。	 <p>The photograph shows two individuals, likely technicians, inspecting a large, rusted metal industrial cabinet. One person is on the left, wearing a dark jacket, and the other is on the right, wearing a light blue jacket and yellow gloves. The cabinet has a large, conical metal pipe extending upwards from its top. There are yellow warning labels on the cabinet doors. The date '2025.02.' is visible in the bottom right corner of the image.</p>

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
121	GX-B1363/22-A-25062	2025/2/17	所检项目合格。	 A photograph showing two men in work clothes inspecting a large, dark-colored industrial machine. The man on the left is wearing a light grey jacket and yellow gloves, while the man on the right is wearing a dark jacket. The machine has a large vertical pipe on top and a yellow warning sign on the front. The date '2025.02' is visible in the bottom right corner of the photo.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
122	GX-B1364/22-A-25153	2025/2/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
123	GX-B1364/22-A-25154	2025/2/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
124	GX-B1364/22-A-25155	2025/2/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
125	GX-B1364/22-A-25151	2025/2/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
126	GX-B1364/22-A-25152	2025/2/17	成束电线电缆燃烧试验不合格，其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
127	GX-B1364/22-A-25156	2025/2/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
128	GX-B1364/22-A-25149	2025/2/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
129	GX-B1364/22-A-25150	2025/2/17	所检项目合格。	 A photograph showing two technicians in grey work uniforms inspecting a large, black industrial machine, likely a furnace or boiler, in a workshop setting. The technician on the right is wearing a yellow glove and appears to be operating or adjusting the machine. The technician on the left is looking on. The background shows a typical industrial environment with pipes and a white wall. A date stamp '2025.02.' is visible in the bottom right corner of the photo.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
130	GX-B13643/22-A-25148	2025/2/20	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
131	GX-B1364/22-A-25157	2025/2/20	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
132	GX-B1364/22-A-25158	2025/2/20	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
133	GX-B1365/20-A-25008	2025/2/20	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
134	GX-B1366/20-A-25009	2025/2/20	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
135	GX-B1366/20-A-25010	2025/2/20	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
136	GX-B1363/22-A-25067	2025/2/19	所检项目合格。	 <p>The photograph shows two men in light-colored work jackets and dark pants inspecting a large, industrial furnace. The furnace is a complex metal structure with a tall chimney pipe extending from the top. One man is on the left, looking at the furnace, while the other is on the right, wearing yellow gloves and adjusting something on the furnace's door. The furnace has several yellow warning triangles on it. In the background, there is a window with a view of trees, a green trash bin on the left, and a large green electric fan on the right. The date '2025.02.18' is visible in the bottom right corner of the photo.</p>

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
137	GX-B1363/22-A-25068	2025/2/19	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
138	GX-B1363/22-A-25069	2025/2/19	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
139	GX-B1363/22-A-250670	2025/2/19	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
140	GX-B1363/22-A-25072	2025/2/19	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
141	GX-B1363/22-A-25078	2025/2/21	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
142	GX-B1363/22-A-25076	2025/2/21	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
143	GX-B1363/22-A-25071	2025/2/21	所检项目合格。	 A photograph showing two workers in a room inspecting a large, dark-colored industrial furnace or boiler. The worker on the left is wearing a light grey jacket and yellow gloves, while the worker on the right is wearing a dark jacket. The furnace has a large, conical top section. In the background, there is a window with a view of trees outside and a green fan. A date stamp '2025.02.19' is visible in the bottom right corner of the photo.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
144	GX-B1363/22-A-25073	2025/2/21	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
145	GX-B1363/22-A-25074	2025/2/21	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
146	GX-B1363/22-A-25093	2025/2/24	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
147	GX-B1363/22-A-25094	2025/2/24	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
148	GX-B1363/22-A-25095	2025/2/24	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
149	GX-B1363/22-A-25096	2025/2/24	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
150	GX-B1363/22-A-25097	2025/2/24	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
151	GX-B1364/22-A-25159	2025/2/24	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
152	GX-B1364/22-A-25160	2025/2/24	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
153	GX-B1364/22-A-25162	2025/2/24	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
154	GX-B1364/22-A-25163	2025/2/24	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
155	GX-B1363/22-A-25077	2025/2/24	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
156	GX-B1363/22-A-25089	2025/2/24	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
157	GX-B1363/22-A-25079	2025/2/25	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
158	GX-B1364/22-A-25164	2025/2/25	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
159	GX-B1364/22-A-25165	2025/2/25	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
160	GX-B1364/22-A-25166	2025/2/25	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
161	GX-B1364/22-A-25167	2025/2/25	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
162	GX-B1364/22-A-25161	2025/2/25	成束电线电缆燃烧试验不合格；其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
163	GX-B1366/20-A-25011	2025/2/25	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
164	GX-B1363/22-A-25075	2025/2/26	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
165	GX-B1363/22-A-25082	2025/2/26	所检项目合格。	 <p>The photograph shows two men in light-colored work shirts and dark trousers inspecting a large, rusted metal industrial machine. The machine has a yellow warning triangle on its side. They are in a room with a window and a green fan. A date stamp '2025.02.25' is visible in the bottom right corner of the photo.</p>

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
166	GX-B1367/22-A-25017	2025/2/26	燃性不合格；其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
167	GX-B1462/22-A-25004	2025/2/26	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
168	GX-B1509/20-A-25001	2025. 2. 27	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
169	GX-B1509/20-A-25002	2025. 2. 27	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
170	GX-B1364/22-A-25168	2025. 2. 27	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
171	GX-B1364/22-A-25169	2025. 2. 27	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
172	GX-B1364/22-A-25170	2025. 2. 27	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
173	GX-B1364/22-A-25171	2025. 2. 27	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
174	GX-B1364/22-A-25172	2025. 2. 27	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
175	GX-B1364/22-A-25173	2025. 2. 27	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
176	GX-B1364/22-A-25174	2025. 2. 27	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
177	GX-B163/22-A-25088	2025/2/28	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
178	GX-B163/22-A-25081	2025/2/28	所检项目合格。	