

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
143	GX-B1363/22-A-25114	2025/3/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
144	GX-B1363/22-A-25113	2025/3/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
145	GX-B1364/22-A-25190	2025/3/17	成束电线电缆燃烧试验不合格；其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
146	GX-B1364/22-A-25191	2025/3/17	成束电线电缆燃烧试验不合格；其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
147	GX-B1364/22-A-25192	2025/3/17	成束电线电缆燃烧试验不合格；其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
148	GX-B1364/22-A-25193	2025/3/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
149	GX-B1363/22-A-25134	2025/3/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
150	GX-B1363/22-A-25131	2025/3/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
151	GX-B1363/22-A-25126	2025/3/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
152	GX-B1363/22-A-25130	2025/3/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
153	GX-B1364/22-A-25238	2025/3/17	成束电线电缆燃烧试验不合格；其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
154	GX-B1364/22-A-25239	2025/3/17	成束电线电缆燃烧试验不合格；其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
155	GX-B1364/22-A-25248	2025/3/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
156	GX-B1364/22-A-25249	2025/3/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
157	GX-B1364/22-A-25243	2025/3/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
158	GX-B1364/22-A-25242	2025/3/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
159	GX-B1364/22-A-25241	2025/3/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
160	GX-B1364/22-A-25231	2025/3/13	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
161	GX-B1364/22-A-25232	2025/3/13	所检项目合格。	 A photograph showing two male technicians in grey work uniforms inspecting a large, white industrial machine. The technician on the right has the company logo '中检公信' (Zhongjian Gongxin) on his back. The machine features a control panel with a digital display and several analog gauges. An orange timestamp '2025.03.11' is visible in the bottom right corner of the image.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
162	GX-B1364/22-A-25235	2025/3/13	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
163	GX-B1364/22-A-25236	2025/3/13	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
164	GX-B1364/22-A-25237	2025/3/13	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
165	GX-B1364/22-A-25233	2025/3/13	所检项目合格。	 A photograph showing two male technicians in white work uniforms with blue logos on the back, inspecting a large, dark-colored industrial machine. The technician on the left is wearing safety glasses. The machine has a large door and various pipes and gauges. A red structure is visible on the right. A date stamp '2025.03.11' is visible in the bottom right corner of the photo.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
166	GX-B1364/22-A-25229	2025/3/17	成束电线电缆燃烧试验不合格；其余所检项目合格。	 A photograph showing two male technicians in white lab coats working in a laboratory. They are positioned in front of a large, dark, rectangular piece of equipment, likely a combustion furnace. The technician on the right is looking down at something on the equipment, while the one on the left is looking towards the camera. A large red door is visible in the background. A timestamp '2025.03.11' is visible in the bottom right corner of the photo.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
167	GX-B1364/22-A-25230	2025/3/13	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
168	GX-B1364/22-A-25228	2025/3/13	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
169	GX-B1366/20-A-25015	2025/3/13	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
170	GX-B1363/22-A-25144	2025/3/17	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
171	GX-B1458/22-A-25003	2025/3/18	所检项目合格。	 A photograph showing two individuals in grey lab coats working in a laboratory. They are standing near a window with yellow curtains, looking at a piece of equipment or a document on a table. The date stamp '2025.03.13' is visible in the bottom right corner of the image.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
172	GX-B1363/22-A-25118	2025/3/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
173	GX-B1363/22-A-25128	2025/3/18	所检项目合格。	 A photograph showing two male technicians in grey work uniforms inspecting a large, rusted industrial machine. The machine has a vertical pipe on top and a large fan on the right side. One technician is wearing yellow gloves and is looking at the machine's interior. The other technician is standing next to him, also looking at the machine. The date '2025.03.13' is visible in the bottom right corner of the photo.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
174	GX-B1363/22-A-25138	2025/3/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
175	GX-B1363/22-A-25152	2025/3/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
176	GX-B1363/22-A-25151	2025/3/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
177	GX-B1364/22-A-25240	2025/3/18	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
178	GX-B1470/23-A-25002	2025/3/18	所检项目合格。	 A photograph showing a person in a white lab coat working at a laboratory bench. The bench has a green mat and a red object. The person is looking down at the work. In the background, there is a window with yellow curtains and a piece of equipment. The date '2025.03.13' is visible in the bottom right corner of the photo.


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
179	GX-B1365/20-A-25011	2025/3/19	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
180	GX-B1366/20-A-25013	2025/3/19	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
181	GX-B1366/20-A-25014	2025/3/19	所检项目全部合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
182	GX-B1367/22-A-25024	2025/3/19	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
183	GX-B1367/22-A-25025	2025/3/19	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
184	GX-B1367/22-A-25026	2025/3/19	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
185	GX-B1363/22-A-25127	2025/3/19	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
186	GX-B1363/22-A-25142	2025/3/19	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
187	GX-B1363/22-A-25139	2025/3/19	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
188	GX-B1363/22-A-25132	2025/3/19	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
189	GX-B1364/22-A-25250	2025/3/19	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
190	GX-B1364/22-A-25251	2025/3/19	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
191	GX-B1364/22-A-25252	2025/3/19	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
192	GX-B1364/22-A-25253	2025/3/19	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
193	GX-B1364/22-A-25254	2025/3/19	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
194	GX-B1364/22-A-25255	2025/3/19	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
195	GX-B1364/22-A-25256	2025/3/19	所检项目合格。	


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
196	GX-B1364/22-A-25257	2025/3/19	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
197	GX-B1364/22-A-25258	2025/3/19	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
198	GX-B1364/22-A-25259	2025/3/19	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
199	GX-B1364/22-A-25260	2025/3/19	所检项目合格。	 A photograph showing two male technicians in grey work uniforms inspecting a large industrial machine. The technician on the left is seen from the back, looking at a control panel with a screen and several buttons. The technician on the right is facing the machine, also looking at the control panel. The machine has a large red door. A date stamp '2025.03.17' is visible in the bottom right corner of the photo.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
200	GX-B1367/22-A-25025	2025/3/19	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
201	GX-B1367/22-A-25026	2025/3/19	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
202	GX-B1363/22-A-25153	2025/3/20	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
203	GX-B1363/22-A-25157	2025/3/20	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
204	GX-B1363/22-A-25168	2025/3/20	所检项目合格。	 A photograph showing two men in light blue work uniforms inspecting a large, rusted industrial furnace. The furnace has a digital display on its front door. A large green floor fan is visible in the background. The date stamp '2025.03.19' is visible in the bottom right corner of the photo.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
205	GX-B1363/22-A-25158	2025/3/20	所检项目合格。	 A photograph showing two workers in grey protective suits and masks inspecting a large, dark industrial furnace or boiler. The workers are wearing yellow gloves. The furnace has a large, light-colored chimney pipe extending upwards. The scene is indoors, with a window and a fan visible in the background. A date stamp '2025.03.18' is visible in the bottom right corner of the photo.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
206	GX-B1363/22-A-25159	2025/3/20	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
207	GX-B1363/22-A-25160	2025/3/20	所检项目合格。	